

Ремонт гидроцилиндра подъема кабины



Дніпропетровськ, Україна

Наши специалисты производят комплексный ремонт гидроцилиндров подъема кабины. Мы можем выполнить капитальный ремонт:

- замена уплотнений
- замена штока
- замена гильзы
- изготовление нового поршня и буксы из латуни
- изготовление новых проушин и втулок

Зачастую к нам обращаются с заменой ремкомплекта. Замена ремкомплекта стоит порядка 650-850 грн.

В данную стоимость входит:

- разборка-сборка
- ремкомплект
- устранение мелких дефектов на штоке

Если у Вас возникли вопросы по поводу ремонта тракторов Вы можете обратиться к нашим специалистам, или перейти на сайте ipt.biz.ua или ipt-ltd.pp.ua по телефону 067-827-73-73

Price: **1 \$**

Тип оголошення:
Послуги, пропоную

Торг: доречний

Инпромтех НПП

0678277373